
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
3150
5400
5400
5400
3600
3000
2600
3000
3600
5400
5400
3150
12900
3150
5400
5400
3600
3000
2600
3000
3600
5400
5400
5400
3150
C
B
A
A"
7200
7200
2000

Fase 1

Fase 2